

## Kuntoraportti

Tässä kuntoraportissa esitellään tarkastuskäynnillä tehdyt havainnot kuvien avulla.

### Perustiedot

Kohteen osoite: Teppolantie 12, 85500 Nivala  
Tarkastuksen suorittaja: Aatu Liikanen, Easoft Docs Oy  
Tarkastuspäivä: 30.03.2021

### Havainnot



Radon-putkea ei ole yhdistetty katolle asti



Tuulenojainpahvi oli irronnut toiselta puolen



IV-putken eristys ei yllä loppuun asti. Pinnalle voi kerääntyä kondenssivettä



Ampiaispesä havaittiin