

# Raportti virheistä ja puutteista

Tässä pöytäkirjassa käydään läpi työkohde ja raportoidaan virheistä ja puutteista.

## Perustiedot

Kohteen osoite	Teppolantie 12, 85500 Nivala
Raportin laatija	Teppo Testaaja, Easoft Docs Oy
Päivämäärä	27.07.2021
Lähtötiedot	Raportissa käydään läpi puutteita valmistuneesta liikekiinteistöstä

## Sisätilat



Kotelointi puuttuu



Lämpötilan säätö ei toimi

## Ulkotilat



Etuoven edessä



Takapihan sokkeli