

Valvontamuistio

Perustiedot

Kohde	Eero Esimerkki, Esimerkkikatu 12B 00100 Helsinki
Valvoja	Teppo Testaaja, Easoft Docs
Isännöitsijä	Isännöintitoimisto Esimerkki Oy
Suoritus aika	Kesäkuu 2021
Urakoitsijat	Remontointiyritys X Oy Rakennusliike Z Oy
Työn kuvaus	Pesuhuonetilan laajennus ja uusiminen. Remontista on toimitettu sähköpostitse kirjallinen selvitys. Kosteusmittaukset on suoritettu Trotec 650 pintakosteudentunnistimella

Aloituskatselmus

Päivämäärä	22.02.2021
Paikalla	Pekka Pekkala, Rakennusliike Z Oy Jarmo Junnola, Remontointiliike X Oy Aatu Liikanen, Yritys Oy
Muistiinpanot	Aloituskatselmuksessa kierrettiin työmaa ja tehtiin seuraavia havaintoja: <ul style="list-style-type: none">- Havainto 1- Havainto 2- Havainto 3

Valvontäkäynnit ja havainnot

Tässä osiossa on valvontäkäynnit ja havainnot kirjattu käynneittäin.

23.02.2021

Käynnin aihe

Työmaakatselmus

Muistiinpanot

Työmaa kierrettiin ja katsottiin, että työturvallisuuteen liittyvät asiat olivat työmaalla paikoillaan. Puutteita ei löytynyt.

24.02.2021

Käynnin aihe

Työmaakatselmus

Muistiinpanot


Havaittiin, että sähkökeskuksessa oli muutamia sulakkeita, jotka eivät olleet sellaisia kuin niiden olisi pitänyt olla



Yhteenveto

Yhteenveto Työmaa valmistui aikataulussa ja havaitut puutteet korjattu
Valmistumispäivä 24.02.2021
Yhteyshenkilö Teppo Testaaja
teppo.testaaja@easoft.fi
+358401231234

Allekirjoitukset



Teppo Testaaja, Valvoja
26.2.2021

